MUNICÍPIO DE NOVA BASSANO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Nova Bassano, 10 de novembro de 2021.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto: **Pavimentação na Rua Sr. Bom Jesus**

A seguir, seguem algumas fotos realizadas em dias distintos de vistoria.
Sentido da execução das fotos, da E 0+0,00 até a E 0+177,20.

Foto 1 e 2 – Final do calçamento existente (E 0+0,00)

Fonte: foto do autor

.

Foto 3 – Próximo à E 0+75,50

.

Fonte: foto do autor

Foto 4 – Descida de água, em ponto de baixada, próximo à E 0+75,50

Fonte: foto do autor

Foto 5 – Entre E 0+75,50 e E 0+177,20. Detalhe para o talude. Possível necessidade de escavação para o cumprimento da caixa de rua.

Fonte: foto do autor

Foto 6 – Entre E 0+75,50 e E 0+177,20. Próximo do calçamento existente em meia pista.

Foto 7 – Detalhe da drenagem pluvial existente (DN 500mm). Próximo da E 0+177,20, no calçamento existente em meia pista.

Fonte: foto do autor

Foto 8 – Calçamento existente em meia pista. Próximo da E 0+177,20.

Fonte: foto do autor

Eng. Civil Felipe Zortea
CREA-RS209470

Ivaldo Dalla Costa
Prefeito Municipal